
Altlasten - Deponien

3-d-Darstellung

Umfang und Mächtigkeiten der Altlast



Nachweis von Klärschlammeinträgen, bzw. Schwermetallaustritten

Kontrolle der Dichtheit der Abdeckung

